

**Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
на территории Пушкинского Государственного заповедника
от 25 августа 1944 года.**

1944 г. августа 25 дня. Мы, нижеподписавшиеся бывшие рабочие и служащие Пушкинского Государственного Заповедника, заместитель директора Аксёнов Н.И., лесник Кондратьев Е.К., старший по пожарной охране Васильев Иван, счетовод Белькова Т., крестьянин деревни Савкино Петров Прокофий, председатель колхоза «Бугрово» Орлов Иван, составили настоящий приёмочный акт после оккупации фашистскими захватчиками Пушкинского Государственного Заповедника на предмет сохранившегося недвижимого имущества, музейной и хозяйственной постройки, оказалось следующее:

1. Здание музея – было деревянное, сожжено, каменный фундамент из гранита в нескольких местах потрескался, требует ремонта. После ремонта может [быть] полностью использован под новое здание музея. Печи кирпичные были отделаны кафелем, после пожара пришли в негодность. Кафель полностью уничтожен, из шести бывших печей, кирпича, годного для употребления, можно выбрать до 1500 штук. Железная крыша после пожара не может быть использована на строительство, железо перегорело и, кроме того, пострадало от снарядов и пулемётных пуль. Деревянная лестница, идущая от музея к реке Сороть в 73 ступени и ширина 2 метра разобрана, а часть разрушена, поперёк её идут траншеи и блиндажи.

Площадка вокруг музея и часть круга завалена хламом и горелым мусором. В 7 метр[ах] восточной и западной стороны бывш. здания музея проходят окопы и два блиндажа, толщина верхнего настила блиндажа 3 метра, заваленных в 4 слоя толстых сосновых брёвен.

2. Домик Няни – деревянный фундамент на кирпичных столбах в уровень земли по углам весь, до основания разобран фашистами на блиндажи, остатки полугнилых брёвен и часть досок пола собраны и сложены на склад. Печей две (голландских) сохранились, как музейные экспонаты оставлены на месте, защищены досками от дождя, к топке не пригодны. Крыша, крытая дранкой, разрушена. С восточной стороны, рядом со стеной проходят траншеи.

3. Здание библиотеки – сожжено немцами до основания. Оставлено три остова сожжённых голландских печей, из которых можно выбрать до 700 шт. кирпича, годного к употреблению. Фундамент камен-

ный, гранитный, после ремонта может быть употреблён под строение. В середине и около здания завалено горелым мусором, недалеко от здания (Зметра) проходят траншей и минное поле.

4. Здание Ледника – (быв. Красный уголок). Крыша покрыта дранкой, в нескольких местах пробита снарядами, фронтон крыши с южной стороны разобран. Печь и плита разобраны, дверь и окна сняты. Входное крыльце и коридор разобраны. Стены здания каменные (гранит), внутри здания штукатурка в порядке. Требует небольшого ремонта.

5. Жилой дом № 1...

6. Жилой дом № 2...

7. Склад....

8. Ледник...

9. Пожарный сарай...

10. Баня...

11. Здание главного склада....

12. Дом бывшей метеорологической станции...

13. Сарай для дров и строительного материала...

14. Здание электростанции – крыша черепичная, частично разрушена. Стены кирпичные, оштукатурены с наружной и внутренней стороны. Потолок и пол целы (пол асфальтовый). Здание в исправном состоянии, за исключением дверей, окон. Внутреннее оборудование: нефтяной двигатель, динамо-машина, распределительная доска с измерительными приборами похищены, электролиния с медными проводами сеч. от 6 до 16 кв.м. и столбы отсутствуют. Нефтехранилище в годном состоянии, за исключением дверей.

15. Дом у электростанции...

16. Конюшня...

17. Дом, быв[шее] овоющехранилище...

18. Оранжерея...

19. Сарай для хранения сена...

20. Дом-кордон обхода № 1...

21. Дом-кордон обхода № 2...

22. Дом-кордон обхода № 3 ...

Парники.

Всего парниковых рам 5 штук, посевная площадь – 165 кв.м. Отделка рам (сруб) нарушена – погнила, по некоторым ямам прошли траншеи. Использовать парники невозможно. Остеклённые рамы расхищены. Требует восстановления нового парникового хозяйства.

Мосты.

1) Мост-плотина, между внутренним прудом и баней, повреждён, середина моста имеет провал. При весеннем разливе пруда угро-

аллеи заминирована.

«Круг» перед зданием музея.

Липовые насаждения в количестве 26 штук: из них пострадали 3 липы, 23 шт. лип требуют профилактики. В середине «круга» у огромного вяза поломаны сучья и частично засохли. По полю круга проходят траншеи.

Пчеловодство.

До Отечественной войны пчеловодческое хозяйство состояло из 25 колод с сильными семьями пчёл и оборудованием. Всё пчеловодство фашистами расхищено.

Конный транспорт.

До Отечественной войны Заповедник имел восемь лошадей, из них 3 мерина, 2 кобылицы и 3 жеребёнка, а также вполне достаточную и в хорошем состоянии упряжь (как зимнюю, так и летнюю)...которые полностью были использованы на строительстве Заповедника и в подсобном хозяйстве. На день составления акта весь конный обоз с инвентарём фашистами разграблен. Комиссия полагает, что со стороны дирекции Заповедника будут приняты меры к обеспечению конным транспортом Заповедника.

Могильный холм и памятник А.С.Пушкина.

Церковь на могильном холме разрушена, вокруг церкви валяются груды строительного мусора. Памятник А.С.Пушкина из белого мрамора имеет значительный наклон на восточную сторону, ограда памятника имеет прогибы и шатается в основании фундамента, сняты два угловых медных шарика с ограды. В фундаменте памятника с восточной стороны имеется небольшое отверстие, ранее его не было. Цветонасаждения вокруг памятника отсутствуют. Деревянный досчатый футляр, предназначенный для защиты памятника от снега и мороза, похищен.

Балюстрада у памятника из белого мрамора имеет удовлетворительный вид, за исключением незначительного повреждения осколками снарядов мрамора в трёх местах, а также небольшой крен балюстрады в восточную сторону. Кайма цветонасаждения и балюстрады отсутствует. Кругом памятника и церкви на день составления акта имеются мины.

Тригорский парк.

1. Здание кордона для сторожа парка разрушено, часть стен кирпичных разрушено. Полы и часть потолка расхищены. Двери и окна отсутствуют. Надворные постройки – сарай и хлев – уничтожены.

2. Сарай для хранения сена, дров и пр. Крыша, крытая дранкой, разрушена. Стены каменные разрушены, полы отсутствуют.

3. Скамьи-диваны (стиль «Онегина»), расставленные в парке по дорожкам и аллеям в количестве 21 шт., похищены, а также похищена скамья «Онегина».

4. Зелёный дуб – под дубом фашистами вырыт блиндаж, повреждены корни дуба. Крона имеет повреждение, сломана часть сучьев. Срочно требуется профилактическое вмешательство.

5. Ель-шатёр – нижняя часть сучьев частично поломана, у северной стороны ели заметны сухие сучья. У кроны нижняя часть частично оголена.

6. Парк засорён валежником и сучьями. Аллеи и дорожки покрыты бурьяном. Три пруда в парке засорены и поросли травою.

Петровский парк.

Вершины деревьев много пострадали от снарядов, в парке много имеется валежника и сучьев. Фашистами произведена выборочная порубка леса. В самом парке имеются блиндажи и траншеи. Аллеи и дорожки поросли бурьяном. Пруд захламлен различным мусором. В парке имело место самовольная порубка местным населением: срублено два дуба средней величины.

Деревня «Савкино».

Савкино расположено на территории Заповедника. Количество деревянных домов до Отечественной войны было шесть. В пяти домах проживали рабочие и служащие Заповедника. Деревня фашистами вся сожжена.

Три Сосны.

Росли близ дороги из села Михайловского в Тригорское. Фашистами уничтожены, ограждение похищено.

Памятник в день столетия годовщины со дня смерти А.С.Пушкина.

Памятник находился на границе территории Гос. Заповедника и колхоза «Бугрово» при въезде в Михайловское. Памятник из белого мрамора с надписью «Здесь будет заложен памятник великому русскому поэту А.С.Пушкину 1799-1837 г.г. Заложен 18 февраля 1937 г.» Памятник разрушен фашистами. Куски мрамора собраны и сохранились.

О чём составлен настоящий приёмочный акт после трёхлетней оккупации фашистскими захватчиками Гос. Пушкинского Заповедника.

Подписи.

Принял согласно акта зам. директора Аксёнов Н.И.

Акт составлен в 3-х экземплярах: один в Институт Литературы Академии Наук СССР, второй в исполком Совета депутатов трудящихся Пушкиногорского района, третий экземпляр хранится в делах Гос. Заповедника.

ГАПО, Ф.Р-903 (Исполнительный комитет Псковского областного Совета депутатов трудящихся), оп.3, д.66, л.2-13. Рукописная копия.

зывает опасность прорыва плотины. Необходимы срочные восстановительные работы.

2) Мост горбатый – сваи-столбы погнили, поперечные перекрытия сломаны. Настилы к наклонным спускам поломаны. Перила поломаны. Требует ремонта.

3) Верхний мост, соединяющий метеорологическую станцию и липовую аллею. Настил проломлен. Каменная плотина протекает. Требует ремонта.

4) Мост, соединяющий дорогу Пушгоры-Заповедник по направлению к метеорологической станции, сильно разрушен, настил наброшен временный. Сваи деревянныеены, перила отсутствуют требуют ремонта.

5) Мост, соединяющий дорогу от Пушгор к Касохнову, перила сломаны, настил случайный, сваи нарушены. Требует ремонта.

6) Мост по направлению от заповедника к дер. Савкино совершенно разрушен. Временно сделан из жердей, требуется постройка нового.

7) То же против озера «Маленец».Настил разрушен, перила отсутствуют, сваи нарушены.

8) Мост, соединяющий внутреннюю систему озёр, частично разрушен, требует ремонта.

Сады.

1) Сад правой стороны – деревянная ограда вокруг сада поломана. Доски ограды расхищены, часть молодых яблонь поломана. Кусты чёрной смородины уничтожены. В саду проходят траншеи и блиндажи.

2) Сад левой стороны – деревянная ограда вокруг сада поломана. Доски похищены. Молодые саженцы яблонь частично уничтожены. В саду проходят траншеи и блиндажи.

3) Сад между метеорологической и электростанцией общей площадью 1.5 га совершенно уничтожен. Яблони и кусты частично похищены и поломаны.

Аллеи.

1) Липовая аллея – повалены три больших липы, часть верхушек лип сбиты снарядами. Скамейки-диваны деревянные, стиль «Онегина» похищены. Пруд в конце аллеи захламлен. Кругом аллеи валяется хлам-валежник.

2) Еловая аллея – сломаны снарядами четыре больших ели у ворот. Пострадала большая часть верхушек. По дороге аллеи сделан проезд всякого рода транспорта. Портрет А.С.Пушкина, поставленный в начале аллеи, пробит в нескольких местах пулями. Вся аллея захламлена мусором и сучьями. В конце аллеи проходят траншеи. Левая сторона